حفاظتی ڈیٹا کا پرچہ

1 مصنوعہ اور کمپنی کی شناخت

مصنوعہ کا شناخت کار	ActiClean™ جیل
CAS #	گلاس کلینر
مجوزہ پابندیاں	کوئی معلوم نہیں
مینوفیکچرر کی معلومات	Trojan Technologies 3020 Gore Road London, ON N5V 4T7 CA فون: 519-457-3400 فون: 888-220-6118
CANUTEC	فون: 613-996-6666

2 خطرات کی شناخت کاری

مادی خطرات	درجہ بند نہیں کیے گئے
صحت کے خطرات	درجہ بند نہیں کیے گئے
ماحولیاتی خطرات	درجہ بند نہیں کیے گئے

WHMIS 2015 توضیح شدہ خطرات لیبل عناصر

خطرے کی علامت	کوئی نہیں
اشاراتی لفظ	کوئی نہیں
خطرے کا بیان	یہ محلول درجہ بندی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔
احتیاطی بیان	
تدارک	صنعتی حفظان کی عمدہ عملی سرگرمیوں کی پابندی کریں۔
رد عمل	استعمال میں لانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔
اسٹور کرنا	غیر موافقتی مادوں سے دور اسٹور کریں۔
تلف کرنا	فاسد مادہ اور باقیات کو مقامی انتظامیہ کے تقاضوں کے مطابق تلف کریں۔
WHMIS 2015: صحت کا خطرہ (خطرات) کسی اور طرح سے درجہ بند نہیں کیے گئے (HHNOC)	کوئی معلوم نہیں
WHMIS 2015: مادی خطرہ (خطرات) کسی اور طرح سے درجہ بند نہیں کیے گئے (PHNOC)	کوئی معلوم نہیں
خطرہ (خطرات) کسی اور طرح سے درجہ بند نہیں کیے گئے (HNOC)	کوئی معلوم نہیں
اضافی معلومات	کوئی نہیں

3 ساخت/اجزائے ترکیبی کی معلومات

محلول کی ساخت پر تبصرے	یہ مصنوعہ WHMIS/OSHA معیار کے مطابق بے ضرر سمجھی جاتی ہے۔

4 ابتدائی امداد کے اقدامات

سانس سے اندر لے جانا	اگر علامات پیدا ہو جائیں تو متاثرہ فرد کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔ اگر علامات برقرار رہیں، تو طبی نگہداشت حاصل کریں۔
جلد پر لگ جانا	ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ صابن اور پانی سے دھوئیں۔ اگر جلن برقرار رہے تو طبی نگہداشت حاصل کریں۔
آنکھ پر لگ جانا	آنکھ کو کھلا رکھیں اور پانی سے 15-20 منٹ تک نرمی سے صاف کریں۔ اگر کانٹیکٹ لینز پہنے ہوں، تو پہلے 5 منٹ کے بعد، اتار دیں، پھر آنکھ کو صاف کرتے رہیں۔
نگل لینا	منہ کو پانی سے صاف کریں۔ زبردستی قے نہ کریں۔ اگر قے آ جائے، تو سانس کھنچنے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے متاثرہ فرد کو آگے کی جانب جھکائیں۔ اگر متاثرہ فرد بے ہوش ہو، یا تڑپ رہا ہو تو کبھی بھی کوئی چیز منہ کے ذریعے مت دیں۔
سب سے ضروری بات علامات/اثرات، فوری اور تاخیری	آنکھوں پر براہ راست لگ جانے سے کچھ وقتی جلن ہو سکتی ہے۔
فوری طبی نگہداشت اور خصوصی علاج کی ضرورت کی نشان دہی	علامات کے لحاظ سے مریض کا علاج کریں۔
عمومی معلومات	طبیعت خراب محسوس ہونے پر، طبی رہنمائی طلب کریں (جہاں ممکن ہو لیبل اور SDS دکھائیں)۔ یقینی بنائیں کہ طبی عملہ شامل شدہ مادے (مادوں) سے آگاہ ہو، اور خود کو محفوظ رکھنے کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ آنکھوں اور جلد پر لگنے سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

5 آتشی تدارک کے اقدامات

بجھانے کا موزوں میڈیا	آبی دھند۔ فوم۔ خشک کیمیائی پاؤڈر۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) (Carbon dioxide)۔
بجھانے کا غیر موزوں میڈیا	آبی جیٹ کو تدارک کار کے طور پر استعمال مت کریں، کیونکہ اس سے آگ پھیلے گی۔
کیمیکل سے ابھرنے والے مخصوص خطرات	آتش زدگی کے دوران، صحت کے لئے نقصان دہ ثابت ہونے والی گیسیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
خصوصی حفاظتی ساز و سامان اور احتیاطی تدابیر برائے فائر فائٹرز	آتش زدگی کی صورت میں خود سے منسلک آلۂ تنفس اور مکمل حفاظتی لباس لازمی طور پر پہننا چاہیئے۔
آتش زدگی کی روک تھام کا ساز و سامان/ہدایات	اگر بغیر خطرہ مول لیے کر سکیں تو کنٹینرز کو آتش زدگی کے مقام سے ہٹا دیں۔
مخصوص طریقے	آتش زدگی کی روک تھام کے مروجہ طریقے استعمال کریں اور شامل شدہ دیگر مادوں سے منسلک خطرات کو مدِ نظر رکھیں۔
آتش زدگی کے عمومی خطرات	آتش زدگی یا دھماکے کے کوئی غیر عمومی خطرات نوٹ نہیں کیے گئے۔
خطرناک آتش گیر مصنوعات	جن میں درج ذیل شامل اور غیر تحدید شدہ ہیں: کاربن کے آکسائیڈز۔

6 حادثاتی رساؤ کے اقدامات

ذاتی احتیاطی تدابیر، حفاظتی ساز و سامان اور ہنگامی عملی سرگرمیاں	غیر ضروری عملے کو دور رکھیں۔ ذاتی حفاظت کے لئے، سیکشن 8 ملاحظہ کریں۔
سمیٹنے اور صاف کرنے کے لئے طریقے اور مادے	بڑے پیمانے پر بہاؤ: مادے کے بہاؤ کو روکیں، اگر ایسا بغیر خطرہ مول لیے کیا جا سکے۔ جہاں ممکن ہو، وہاں بہہ جانے والے مادے کو محدود کریں۔ پھیلاؤ سے بچنے کے لئے پلاسٹک شیٹ کے ساتھ ڈھانپیں۔ ورمی کولائٹ (vermiculite)، خشک ریت یا زمین میں جذب کریں اور کنٹینرز میں رکھ دیں۔ مصنوعہ سمیٹ لینے کے بعد، اس جگہ کو پانی سے صاف کریں۔ چھوٹے بہاؤ: جاذب اشیاء (مثلاً کپڑے، اونی کپڑے) سے صاف کریں۔ باقیات سے ہونے والی آلودگی کو ختم کرنے کے لئے سطح کو اچھی طرح سے صاف کریں۔
ماحولیاتی احتیاطیں	کبھی بھی بہہ جانے والے مادوں کو دوبارہ استعمال کے لئے ان کے اصلی کنٹینرز میں مت ڈالیں۔ فاسد مادے کو ضائع کرنے کے لئے، سیکشن 13 ملاحظہ کریں۔

7 استعمال میں لانا اور اسٹور کرنا

محفوظ طور پر استعمال میں لانے کے لئے احتیاطی تدابیر	استعمال میں لانے کے بعد ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس مادے کو استعمال میں لانے کے لئے صنعتی حفظان کی عمدہ عملی سرگرمیاں بروئے کار لائیں۔ استعمال کرتے وقت کھانا پینا مت کریں۔
محفوظ طور پر اسٹور کرنے کی شرائط، بشمول کوئی بھی عدم موافقتیں	مضبوطی سے بند اصلی کنٹینر کے اندر اسٹور کریں۔ غیر موافقتی مادوں سے دور اسٹور کریں (سیکشن 10 ملاحظہ کریں)۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

8 زد پذیری کے کنٹرولز/ذاتی حفاظت

پیشہ ورانہ زد پذیری کی حدود	جزو (اجزاء) ترکیبی کے لئے کسی قسم کی زد پذیری کی حدود نوٹ نہیں کی گئیں۔
حیاتیاتی حد کی شرحیں	جزو (اجزاء) ترکیبی کے لئے کسی قسم کی حیاتیاتی زد پذیری کی حدود نوٹ نہیں کی گئیں۔
مناسب انجینیئرنگ کنٹرولز	ہوا کی آمدورفت کا عمومی عمدہ نظام (مروجہ طور پر 10 ہوائی تغیرات فی گھنٹہ) بروئے کار لانا چاہیئے۔ ہوا کی آمدورفت کی شرحیں حالات سے مماثل ہونی چاہیئں۔ اگر قابل اطلاق ہو تو، ہوائی آلودگی کی سطحوں کو مجوزہ زد پذیری کی حدود سے نیچے رکھنے کی خاطر عملیاتی احاطہ بندیوں، مقامی ایگزاسٹ وینٹیلیشن، یا دیگر انجینیئرنگ کنٹرولز کو استعمال کریں۔ اگر زد پذیری کی حدود متعین نہ کی گئی ہوں، تو ہوائی آلودگی کی سطحوں کو قابل قبول سطح پر برقرار رکھیں۔
انفرادی حفاظتی اقدامات، جیسا کہ ذاتی حفاظتی ساز و سامان، آنکھ/چہرے کی حفاظت	
آنکھ/چہرے کی حفاظت	اطراف میں شیلڈز کی حامل حفاظتی گلاسز (یا گوگلز) پہنیں۔
جلدی حفاظت:	
ہاتھ کی حفاظت	مکمل بند دستانے۔ پہلے کسی معتبر ترسیل کار سے تصدیق کر لیں۔
دیگر	موزوں حفاظتی لباس پہنیں۔ کیونکہ آجرانہ ضابطے کے تحت درکار ہے۔
تنفسی حفاظت	عام طور پر درکار نہیں ہے۔
حرارتی خطرات	قابل اطلاق نہیں
عمومی حفظان کے ممکنہ اختیارات	ہمیشہ ذاتی حفظان کے عمدہ اقدامات پر عمل کریں، جیسا کہ مادے کو استعمال میں لانے کے بعد اور کھانے، پینے، اور/یا سگریٹ نوشی سے پہلے ہاتھ دھونا۔ کپڑوں پر لگ جانے والی باقیات کو ہٹانے کے لئے کام پر پہنے گئے کپڑوں اور حفاظتی ساز و سامان کو باقاعدگی سے دھوئیں۔ استعمال کرتے وقت کھانا پینا مت کریں۔

9 عملی اور کیمیائی خصوصیات

ظاہری شکل	جیل
ظاہری حالت	مائع
صورت	جیل
رنگ	آف وائٹ
بو	بو سے پاک
بو کا تھریشولڈ	دستیاب نہیں
pH	1
نقطۂ ابال / نقطۂ انجماد	-5ºC (23ºF)
ابتدائی نقطۂ ابال	> 100ºC (> 212ºF)
نقطۂ بہاؤ	دستیاب نہیں
مخصوص کششِ ثقل	1.1
تقسیمی عددی سر (n-octanol/پانی)	دستیاب نہیں
نقطۂ چمک	دستیاب نہیں
شرح بخارات پذیری	دستیاب نہیں
آتشی بھڑکاؤ (ٹھوس، گیس)	قابل اطلاق نہیں
دھماکہ خیزی کی بالائی/زیریں حدود	دستیاب نہیں
بخارات کا دباؤ	دستیاب نہیں
بخاراتی کثافت (Density)	دستیاب نہیں
نسبتی کثافت	دستیاب نہیں
حل پذیری (حل پذیریاں)	دستیاب نہیں
خود کار احتراق کا درجۂ حرارت	دستیاب نہیں
تحلیلی درجۂ حرارت	دستیاب نہیں

حفاظتی ڈیٹا کا پرچہ

گاڑھا پن گاڑھا

دیگر معلومات:

دھماکہ خیز خصوصیات دھماکہ خیز نہیں ہے

آکسیڈائزنگ خصوصیات آکسیڈائزنگ نہیں ہے

10 استحکام اور تعاملیت

تعاملیت تیز کھارے مادوں کے ساتھ شدت سے تعامل کرتا ہے۔ یہ مصنوعہ ممکنہ طور پر تحویلی عاملوں (reducing agents) کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے۔ یہ مصنوعہ ممکنہ طور پر تیز آکسیڈائزنگ ایجنٹس کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے۔

خطرناک تعاملات کا امکان عام استعمال کی صورتوں میں کوئی خطرناک تعامل علم میں نہیں ہے۔

کیمیائی استحکام مادہ عام صورتوں میں مستحکم ہے۔

جن صورتوں سے بچا جائے دیگر کیمیکلز کے ساتھ مت ملائیں۔

غیر موافقتی مادے ٹیسٹ ڈیٹا (UN ٹیسٹس اور معیار کا کتابچہ، حصہ III، سیکشن 37.1 -دھاتوں کی گلاوٹی فرسودگی) کی بنیاد پر SAE 1020 اسٹیل یا بغیر قلعی کے ایلومینیم کو گلا کر فرسودہ نہیں کرتا۔

ممکنہ طور پر نرم دھاتوں جیسا کہ ایلومینیم اور زنک (zinc) سے تعامل کر کے آتشی ہائیڈروجن گیس (hydrogen gas)، کاسٹکس (Caustics)، اور لیڈ (Lead) بنا سکتا ہے۔

خطرناک تحلیلی مصنوعات جن میں درج ذیل شامل اور غیر تحدید شدہ ہیں : کاربن کے آکسائیڈز۔

11 زہر شناسی کی معلومات

زد پذیری کے ممکنہ راستے آنکھ، جلد پر لگ جانا، سانس سے اندر لے جانا، نگل لینا۔

زد پذیری کے ممکنہ راستوں کے بارے میں معلومات

نگل لینا متوقع طور پر اس کے نگلنے کا خطرہ کم ہے۔ اس سے معدہ خراب ہو سکتا، متلی یا قے آ سکتی ہے۔

سانس سے اندر لے جانا عام استعمال کے تحت صحت کی خرابیوں کا علم یا توقع نہیں ہے۔

جلد پر لگ جانا ٹیسٹ ڈیٹا کی بنیاد پر جلد کے لئے تباہ کن یا جلن کا موجب نہیں ہے۔

جلدی پر لگنے کے سبب کوئی تباہ کن اثرات متوقع نہیں ہیں۔

آنکھ پر لگ جانا ٹیسٹ ڈیٹا کی بنیاد پر آنکھوں کے لئے تباہ کن یا جلن کا موجب نہیں ہے۔

ظاہری، کیمیائی اور زہر شناسی کی خصوصیات سے متعلقہ علامات آنکھوں پر براہ راست لگ جانے سے کچھ وقتی جلن ہو سکتی ہے۔

زہریلے اثرات پر معلومات

شدید زہر آلودگی دستیاب نہیں

جلد کی فرسودگی/جلن تادیر جلد پر لگے رہنے سے وقتی جلن ہو سکتی ہے۔

زد پذیری کے منٹس دستیاب نہیں

جلد سرخ ہونے (Erythema) کی شرح دستیاب نہیں

شدتِ پیاس (Oedema) کی شرح دستیاب نہیں

آنکھ کو سنگین نقصان/آنکھ میں جلن آنکھوں پر براہ راست لگ جانے سے کچھ وقتی جلن ہو سکتی ہے۔

کورنیا کے دھندلے پن (Corneal opacity) کی شرح دستیاب نہیں

آنکھ کی پُتلی میں نقص (Iris lesion) آنے کی شرح دستیاب نہیں

حلقوں کی سرخی (Conjunctival reddening) کی شرح دستیاب نہیں

صحتیابی کے دن دستیاب نہیں

تنفسی یا جلدی حساسیت

تنفسی حساسیت تنفسی حساسیت لاحق کرنے والا نہیں ہے۔

جلدی حساسیت اس مصنوعہ سے جلدی حساسیت لاحق ہونے کی توقع نہیں کی جاتی۔

جینیاتی تبدل (Mutagenicity) اس نشان دہی پر مبنی کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے کہ مصنوعہ یا اس میں 0.1% سے زیادہ موجود کوئی بھی عناصر جینیاتی تبدل یا جینیاتی ضمن میں زہریلے ہیں۔

کینسر لاحق کرنے کی صلاحیت

امریکہ – کیلیفورنیا تجویز 65 – CRT: درج کردہ تاریخ/کینسر لاحق کرنے والا مادہ

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)

امریکہ OSHA خصوصی طور پر منضبط کردہ مادے (CFR 1910.1001-1050 29)

	درج کردہ نہیں ہے
تولیدی زہر آلودگی	اس مصنوعہ سے تولیدی یا نشوونمائی اثرات مرتب ہونے کی توقع نہیں کی جاتی۔
جنین میں نقص پیدا کرنے کی صلاحیت (Teratogenicity)	دستیاب نہیں
مخصوص ہدفی عضو کی زہر آلودگی (ایک بار زد پذیری)	درجہ بند نہیں کیے گئے
مخصوصی ہدفی عضو کی زہر آلودگی (مسلسل زد پذیری)	درجہ بند نہیں کیے گئے
سانس کھنچنے کا خطرہ	سانس کھنچنے کا خطرہ نہیں ہے۔

12 ماحولیاتی معلومات

ماحولیاتی زہر شناسی	دستیاب نہیں
برقراری اور فنائی صلاحیت	دستیاب نہیں
حیاتیاتی جمع کاری کی صلاحیت	
مٹی میں حرکت پذیری	دستیاب نہیں
بالعموم حرکت پذیری	دستیاب نہیں
کونی اور تباہ کن اثرات	دستیاب نہیں

13 تلف کرنے کی معلومات

تلف کرنے کی معلومات	اکٹھا کریں اور اصلاح کاری کریں یا تلف کرنے کے کسی لائسنس یافتہ مقام پر سیل شدہ کنٹینرز میں ڈال دیں۔ تمام قابل اطلاق ضوابط کے مطابق تلف کریں۔
تلف کرنے کے مقامی ضوابط	تمام قابل اطلاق ضوابط کے مطابق تلف کریں۔
خطرناک فاسد مادے کا ضابطہ	فاسد مادے کا ضابطہ استعمال کنندہ، تخلیق کنندہ اور فاسد مادے کو زائل کرنے کی کمپنی کے مابین تبادلۂ خیال میں مقرر کیا جانا چاہیئے۔
باقیات سے اخذ شدہ فاسد مادے / غیر استعمال شدہ مصنوعات	مقامی ضوابط کے مطابق تلف کریں۔ خالی کنٹینرز یا لائنرز میں کچھ مصنوعات کی باقیات کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اس مادے اور اس کے کنٹینر کو لازمی طور پر محفوظ انداز میں تلف کیا جانا چاہیئے (دیکھیں: تلف کرنے کی معلومات)۔
آلودہ پیکنگ	اگرچہ خالی کنٹینرز میں مصنوعہ کی باقیات کو باقی رکھا جا سکتا ہے، مگر کنٹینر کو خالی کرنے کے بعد بھی لیبل کے انتباہات پر عمل کریں۔ خالی کنٹینرز کو ری سائیکل یا تلف کرنے کے لئے فاسد مادے کے انتظام کے منظور شدہ مقام پر لے جانا چاہیئے۔

14 منتقلی کی معلومات

خطرناک اشیاء کی منتقلی (TDG) درجہ بندی کا ثبوت	خطرناک اشیاء کی منتقلی کے ضابطوں کے حصہ (SOR/2014-152) 2.2.1 کے مطابق، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس مصنوعہ کی درجہ بندی SDS کی تاریخِ اجراء کے لحاظ سے درست ہے۔

امریکی محکمہ برائے نقل و حمل (DOT)

خطرناک اشیاء کے طور پر منضبط کردہ نہیں۔

خطرناک اشیاء کی منتقلی (TDG – کینیڈا)

خطرناک اشیاء کے طور پر منضبط کردہ نہیں۔

15. ضابطہ کاری کی معلومات

کینیڈین وفاقی ضوابط یہ مصنوعہ HPR کے خطرے کے معیار کے مطابق درجہ بند کی گئی ہے اور SDS میں HPR کو درکار تمام معلومات موجود ہیں۔

کینیڈا DSL پُرخطر مادے: درج کردہ مادے

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)	درج شدہ
برآمدی کنٹرول کی فہرست (CEPA 1999، شیڈیول 3)	درج کردہ نہیں ہے
گرین ہاؤس گیسیں	درج کردہ نہیں ہے
کنٹرول کے اوّلین ضوابط	منضبط کردہ نہیں
WHMIS 2015 درجہ بندیاں	قابل اطلاق نہیں

امریکی وفاقی ضوابط

TSCA سیکشن 12(b) برآمدی نوٹیفکیشن (40 CFR 707, Subpt D).	منضبط کردہ نہیں
CERCLA خطرناک مادے کی فہرست (40 CFR 302.4)	
فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)	درج شدہ
امریکہ OSHA خصوصی طور پر منضبط کردہ مادے (29 CFR 1910.1001-1050)	درج کردہ نہیں ہے

سُپر فنڈ ترامیم و نومجاز کاری کا ایکٹ (SARA) 1986

خطرے کے زمرہ جات

فوری خطرہ	- نہیں
تاخیری خطرہ	- نہیں
آتش زدگی کا خطرہ	- نہیں
دباؤ کا خطرہ	- نہیں
تعاملیت کا خطرہ	- نہیں

SARA 302 انتہائی خطرناک مادہ	نہیں
SARA 311/312 خطرناک کیمیکل	نہیں
SARA 313 (TRI) اطلاع کاری)	منضبط کردہ نہیں

دیگر وفاقی ضوابط

صاف ہوا کا ایکٹ (CAA) سیکشن 112 خطرناک فضائی آلودہ کاروں کی (HAPs) فہرست	منضبط کردہ نہیں
صاف ہوا کا ایکٹ (CAA) سیکشن 112(r) حادثاتی رساؤ کا تدارک (40 CFR 68.130)	منضبط کردہ نہیں

امریکی ریاستی ضوابط

امریکی ریاستی ضوابط

امریکہ – کیلیفورنیا خطرناک مادے (ڈائریکٹرز): درج کردہ مادے

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)	درج شدہ

امریکہ – الینوائے کیمیائی تحفظ کا ایکٹ: درج کردہ مادے

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)	درج شدہ

امریکہ – لوویزیانا بہاؤ کی اطلاع کاری: درج کردہ مادے

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)	درج شدہ

US – مینیسوٹا خطرناک مادے: درج کردہ مادے

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)	درج شدہ
فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)	درج شدہ
یوریا (CAS 57-13-6)	درج شدہ

امریکہ – نیوجرسی RTK – مادے: درج کردہ مادے

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)

3020 Gore Road, London, ON
CANADA N5V 4T7
دفتر 3400-457 (519)

امریکہ – ٹیکساس اثرات کے جائزے کی سطوحات: درج کردہ مادے

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)	درج شدہ
فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)	درج شدہ
یوریا (CAS 57-13-6)	درج شدہ

امریکہ میساچوسٹس RTK – مادے کی فہرست

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)

امریکہ نیوجرسی کارکن اور کمیونٹی کا جاننے کے حق کا ایکٹ — منضبط کردہ نہیں

امریکہ پنسلوانیا کارکن اور کمیونٹی کا جاننے کے حق کا قانون

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)

امریکہ روڈ آئلینڈ RTK

فاسفورک ایسڈ (CAS 7664-38-2)

امریکہ کیلیفورنیا تجویز 65

خبردار: اس مصنوعہ میں کیلیفورنیا کے اندر کینسر کے موجب کے طور پر معروف کیمیکل موجود ہے۔

امریکہ – کیلیفورنیا تجویز 65 – CRT: درج کردہ تاریخ/کینسر لاحق کرنے والا مادہ

کرسٹلائن سلیکا (CAS 14808-60-7)	درج شدہ: 1 اکتوبر، 1988

اینوینٹری کی حیثیت

ملک (ممالک) یا خطہ	اینوینٹری کا عنوان	انوینٹری پر (ہاں/نہیں)*
کینیڈا	گھریلو مادوں کی فہرست (DSL)	ہاں
کینیڈا	غیرگھریلو مادوں کی فہرست (NDSL)	نہیں
امریکہ اور پورٹو ریکو	زہریلے مادوں کے کنٹرول کا ایکٹ (TSCA)	ہاں

*"ہاں" یہ نشان دہی کرتا ہے کہ اس مصنوعہ کے تمام عناصر انتظامی ملک (ممالک) کی جانب سے عائد کردہ انوینٹری کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔

16. دیگر معلومات

انتباہ

اس پرچے میں معلومات موجودہ طور پر دستیاب بہترین علم اور تجربے کی بنیاد پر تحریر کردہ ہیں۔ یہاں موجود معلومات ایسے ذرائع سے حاصل کردہ ہیں جنہیں تکنیکی اعتبار سے درست اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ مصنوعہ کے خطرات کے مکمل انکشاف کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، پھر بھی بعض صورتوں میں ڈیٹا دستیاب نہیں تھا اور لہٰذا یہی بیان کر دیا گیا۔ چونکہ مصنوعہ کے حقیقی استعمال کی صورتیں ترسیل کار کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، سو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مادے کے استعمال کنندگان تمام اطلاقی قوانین اور انضباطی احکامات کے مطابق مکمل تربیت یافتہ ہیں۔ کوئی بھی وارنٹی، جو ظاہر یا متصور ہو، نہیں دی گئی اور ترسیل کار اس دستاویز میں موجود معلومات کے استعمال یا اس پر انحصار کے نتیجے میں ہونے والے کسی قسم کے نقصانات، خرابیوں یا نقائص کا ذمہ دار نہیں ہو گا۔

NFPA ضابطہ

(صحت: 1)
(آتشی بھڑکاؤ: 0)
(تعاملیت: 0)

ليجنڈ (LEGEND)	
شدید	4
سنگین	3
معتدل	2
معمولی	1
کم	0



تاریخ اجراء	22-جنوری-2018
ورژن #	01
تاریخِ نفاذ	22-اپریل-2025
تیار کردہ منجانب	مینوفیکچرر عملہ
دیگر معلومات	اپ ڈیٹ شدہ SDS کے لئے، براہ کرم دستاویز کے پہلے صفحے پر درج کردہ ترسیل کار/مینوفیکچرر سے رابطہ کریں۔